

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu oraz elewacji kościoła  
ADRES INWESTYCJI : Rożental dz. nr 118, 117, 124  
INWESTOR : Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Rożentalu  
ADRES INWESTORA : Rożental 122, 14-229 Rożental  
BRANŻA : Roboty budowlane - remontowe

DATA OPRACOWANIA : 2024 03 20

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2024 03 20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont dachu oraz elewacji kościoła</b>					
<b>1 Roboty elewacyjne</b>					
1	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1604-03</b>	740	m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
2	<b>TZKNBK XV</b>	Oczyszczenie ścian drewnianych kościoła i przygotowanie do impregnacji	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0429-01</b>	740	m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
3	<b>KNR 9-21</b>	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian drewnianych preparatami firmy Remmers	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0406-11</b>	740	m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana uszkodzonych skorodowanych elementów okładzin ściennych z de- sek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0414-02</b>	50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Częściowa wymiana desek okapowych/wentylacyjnych - skorodowanych	m		
d.1	<b>0414-11</b>	75	m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
6	<b>TZKNBK XV</b>	Impregnacja ścian drewnianych - pierwszy raz preparatami firmy Remmers - warstwa podkładowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0653-01</b>	740	m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
7	<b>TZKNBK XV</b>	Impregnacja ścian drewnianych - drugi raz preparatami firmy Remmers warst- wa nawierzchniowa	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0653-02</b>	740	m <sup>2</sup>	740.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>740.000</b>
8	<b>analiza</b>	Wymaian instalacji odgromowej zgodnie z projektem	kpl		
d.1	<b>wlasna</b>	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Dach</b>					
9	<b>TZKNBK VI -</b>	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów drewnianych - nawy, wieżyczki, syg- naturki - ułożenie we wskazanym przez inwestora miejscu	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>144</b>	760	m <sup>2</sup>	760.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>760.000</b>
10	<b>TZKNBK V -</b>	Wykonanie rozbiórki deskowania i łączenia dachu	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>221</b>	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
11	<b>TZKNBK V -</b>	Wymiana lub wzmocnienie elementów więzby dachowej	m		
d.2	<b>033</b>	150	m	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
12	<b>TZKNBK V -</b>	Wykonanie nowego deskowania dachu	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>150</b>	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie łączenia dachu	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0414-09</b>	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
14	<b>KNR-W 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe z membrany dachowej	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0606-01</b>	750	m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>
15	<b>TZKNBK VI -</b>	Krycie dachu gontami drewnianymi modrzewiowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>31</b>	700	m <sup>2</sup>	700.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>700.000</b>
16	<b>KNR-W 2-02</b>	Wykonanie pokrycia wież blachą miedzianą w formatkach	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0516-01</b>	50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
17	<b>KNR-W 2-02</b>	Wykonanie obróbek blacharskich z blach miedzianych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0516-01</b>	46	m <sup>2</sup>	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
18	<b>KNR-W 2-02</b>	Przełożenie rynny dachowej półokrągłej z blachy miedzianej z wymianą uszko- dzonych elementów oraz nowymi hakami miedzianymi	m		
d.2	<b>0521-02</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		106	m	106.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.000</b>
19	<b>KNR-W 2-02</b>	Przełożenie rury spustowej z blachy miedzianej z wymianą uszkodzonych elementów oraz nowymi uchwytami	m		
d.2	<b>0528-02</b>	60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
20	<b>KNR-W 2-02</b>	Wykonanie dodatkowej rynny dachowej półokrągłej z blachy miedzianej na wieży	m		
d.2	<b>0521-02</b>	25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
21	<b>KNR-W 2-02</b>	Wykonanie dodatkowych rur spustowych z blachy miedzianej z wieży	m		
d.2	<b>0528-02</b>	15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
22	<b>analiza</b>	Impregnacją ogniową i przeciwgrzybiczną (cała konstrukcja drewniana dachu od wewnątrz w tym wieża, deskowanie, schody, podesty, stropy itp.).	kpl		
d.2	<b>własna</b>	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	<b>analiza</b>	Renowacja elementów zwieńczających wieże oraz sygnaturki kościoła	kpl		
d.2	<b>własna</b>	4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	<b>analiza</b>	Wymiana żaluzji wentylacyjnych wieży	kpl		
d.2	<b>własna</b>	5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0074		0.0074				ICB_ SRED NIE			
2.	blacha miedziana	m <sup>2</sup>	50.6000		50.6000				ICB_ SRED NIE			
3.	blacha miedziana format karo	m <sup>2</sup>	55.0000		55.0000				ICB_ SRED NIE			
4.	deski elewacyjne	m <sup>2</sup>	55.0000		55.0000				ICB_ SRED NIE			
5.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.1406		0.1406				ICB_ SRED NIE			
6.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0.0148		0.0148				ICB_ SRED NIE			
7.	deski na deskowanie dachu	m <sup>3</sup>	21.0000		21.0000				ICB_ SRED NIE			
8.	deski wymiarowe nasyczone	m <sup>3</sup>	0.4500		0.4500				ICB_ SRED NIE			
9.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	6.6600		6.6600				ICB_ SRED NIE			
10.	gonty drewniane modrzew	m <sup>2</sup>	770.000 0		770.000 0				ICB_ SRED NIE			
11.	gwoździe	kg	75.0000		75.0000				ICB_ SRED NIE			
12.	gwoździe	kg	98.0000		98.0000				ICB_ SRED NIE			
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	224.200 0		224.200 0				ICB_ SRED NIE			
14.	gwoździe miedziane	kg	2.6200		2.6200				ICB_ SRED NIE			
15.	gwoździe,klamry,śruby,kotwy	kg	30.0000		30.0000				ICB_ SRED NIE			
16.	haki do muru	kg	8.8800		8.8800				ICB_ SRED NIE			
17.	impregnacja ogniowa i przeciwgrzy-biczna	kg	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
18.	impregnat renowacyjny do drewna fir-my Remmers	kg	222.000 0		222.000 0				ICB_ SRED NIE			
19.	impregnat renowacyjny do drewna fir-my Remmers	kg	222.000 0		222.000 0				ICB_ SRED NIE			
20.	instalacja odgromowa kpl według pro-jektu	kg	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
21.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	777.600 0		777.600 0				ICB_ SRED NIE			
22.	krawędziaki	m <sup>3</sup>	5.2005		5.2005				ICB_ SRED NIE			
23.	listwy i łaty iglaste wymiarowe nasyczo-ne kl.II	m <sup>3</sup>	13.5000		13.5000				ICB_ SRED NIE			

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
24.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m <sup>2</sup>	3.7000		3.7000				ICB_ SRED NIE			
25.	membrana dachowa	m <sup>2</sup>	900.000 0		900.000 0				ICB_ SRED NIE			
26.	płyty komunikacyjne długie	m <sup>2</sup>	0.2960		0.2960				ICB_ SRED NIE			
27.	płyty komunikacyjne krótkie	m <sup>2</sup>	0.1480		0.1480				ICB_ SRED NIE			
28.	płyty pomostowe robocze	m <sup>2</sup>	11.3960		11.3960				ICB_ SRED NIE			
29.	preparat do czyszczenie drewna firmy Remmers	kg	222.000 0		222.000 0				ICB_ SRED NIE			
30.	Renowacja elementów zwieńczających wieże oraz sygnaturki kościoła	kg	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
31.	rury spustowe wraz z akcesoriami miedzianymi	szt.	6.0000		6.0000				ICB_ SRED NIE			
32.	rury spustowe wraz z akcesoriami miedzianymi	m	16.5000		16.5000				ICB_ SRED NIE			
33.	rynny dachowe wraz z akcesoriami miedzianymi	szt.	10.6000		10.6000				ICB_ SRED NIE			
34.	rynny dachowe wraz z akcesoriami miedzianymi	m	27.5000		27.5000				ICB_ SRED NIE			
35.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	12.3960		12.3960				ICB_ SRED NIE			
36.	środki grzybobójcze do drewna firmy Remmers	dm <sup>3</sup>	185.000 0		185.000 0							
37.	uchwyty do rur spustowych miedziane	kpl.	4.9500		4.9500				ICB_ SRED NIE			
38.	uchwyty do rur spustowych miedziane'	kpl.	19.8000		19.8000				ICB_ SRED NIE			
39.	uchwyty do rynien dachowych miedziane	kpl.	50.0000		50.0000				ICB_ SRED NIE			
40.	uchwyty do rynien dachowych miedziane'	kpl.	212.000 0		212.000 0				ICB_ SRED NIE			
41.	Wymiana żaluzji wentylacyjnych wieży	kg	1.0000		1.0000				ICB_ SRED NIE			
42.	materiały pomocnicze	zł										
43.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: